臺中市龍井區避難收容處所空間及設備調查表(112年第3季

行政區	收容處所編號	收容處所名稱	收容處所地址	收容處所座標		適合災害類別				供水(是否堪用)	供電(是否堪用)	預估可收容人數及比例			室內收容面積(㎡)	室外收容面積(㎡)	所在樓層(數字)	電梯設備(數量)	容內配置圖掛置處	避難逃生路線圖	熱食烹煮設備					飲用水設備	收容處所衛浴設備調查								收容處所附近(約300公尺內)可提供衛浴設備之處所			難容所收處看(數量)	避收處方指牌(數量)	發電機(數量)	儲水塔(數量)	通過消防安檢		通過耐震度檢核		通過公共安檢		收容處所內電話
				經度	緯度	水災	土石流	震災	海嘯			總數	男女比例(%)								瓦斯爐	電磁爐	鍋具	餐具設備	冰箱		沐浴設備(數量)		熱水器設備(數量)		馬桶設備(含小便斗數量)		無障礙所(數量)	洗手台(數量)	名稱	地址	沐浴設備(數量)												
													男性	女性													男	女	男	女	男	女															
龍井區	SB434-0001	龍井國中操場	臺中市龍井區竹坑里觀光路9號	120.5435	24.19212	否	否	否	是	是	是	100	50	50		1300	1		無	無	無	無	無	無	無	無								本校守衛室、明德樓1F	本校教學區	2	1	2			否	使用戶外空間	否	使用戶外空間	否	使用戶外空間	無
龍井區	SB434-0002	龍津高中操場、活動中心	臺中市龍井區三德里三港路130號	120.5212	24.20475	是	否	是	是	是	是	300	50	50	1000	5500	1	2	無	有	無	無	無	無	無	有	2	1	2	1	10	12	1	8	無	無	無			2	5	是	0112/2/16	是	110/1/6建築完工(使用執照110中都使字第00017號)	是	110/1/6建築完工(使用執照110中都使字第00017號)	04-26304536
龍井區	SB434-0003	四箴園中操場	臺中市龍井區新庄里中沙路2號	120.5763	24.17962	否	否	是	是	是	是	200	50	50		7900			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1	2			否	使用戶外空間	否	使用戶外空間	否	使用戶外空間	無
龍井區	SB434-0004	龍井國小操場、龍騰館	臺中市龍井區龍西里龍門路51號	120.5295	24.1836	是	否	是	是	是	是	150	50	50	252	1200	1		無	有	無	無	無	無	無	有		1		1	5	3	1	2	無	無	無	2				是	112年3月22日	否	97年建年造，經921地震建物結構未受損	是	110年9月27日	04-26397131#720
龍井區	SB434-0005	龍泉國小操場	臺中市龍井區龍泉里龍新路162號	120.5475	24.19625	否	否	否	是	是	是	100	50	50		1200	1		無	無	無	無	無	無	無	無					13	12	2	9	無	無	無	1	2	1	8	否	使用戶外空間	否	使用戶外空間	否	使用戶外空間	
龍井區	SB434-0006	龍津國小操場、綜合教學大樓	臺中市龍井區龍津里中央路一段165巷50號	120.5217	24.20097	是	否	是	是	是	是	150	50	50	266	1200	2		無	無	無	無	無	無	無	有	1	1			4	4	1	1	無	無		1	2	1	1	是	112年03月31日	是	110年12月24日	是	110年12月03日	無
龍井區	SB434-0007	龍坪國小操場	臺中市龍井區新庄里中沙路新庄仔巷2號	120.5761	24.1807	否	否	是	是	是	是	100	50	50		1200	1		無	無	無	無	無	無	無	有									無	無		1	2			否	使用戶外空間	否	使用戶外空間	否	使用戶外空間	
龍井區	SB434-0008	龍海國小操場	臺中市龍井區忠和里中央路3段206號	120.5268	24.2162	否	否	是	是	是	是	100	50	50		1200	1		無	有	無	無	無	無	無	有					5	5	1	6	無	無		1	2			否	使用戶外空間	否	使用戶外空間	否	使用戶外空間	04-26393334
龍井區	SB434-0009	龍港國小操場、防空避難室	臺中市龍井區麗水里三港路1號	120.5012	24.1985	否	否	是	否	是	是	130	65	65	134.1	1200	1		無	無	有	有	無	無	有	有	1		1	1	20	23	2	12	無	無		1			6	是	使用戶內防空避難室空間	是	使用戶內防空避難室空間	是	使用戶內防空避難室空間	04-26395586
龍井區	SB434-0010	拍瀑拉水裡社公園	臺中市龍井區龍泉里中社一街、中社二街	120.5633	24.19853	否	否	是	是	是	是	200	50	50		5670			無	無	無	無	無	無	無	無					8	6	1	3	無	無		2	2		1	否	使用戶外空間	否	使用戶外空間	否	使用戶外空間	無
龍井區	SB434-0011	忠和社區活動中心	臺中市龍井區忠和里海尾路45巷23號	120.5241	24.21487	是	否	是	是	是	是	35	50	50	140		1~2	1	無	有	有	無	有	有	有	有		1		1	13	5	1	8	無	無		1	2		1	是	2022.11.24	是	106年11月24日 成果報告書	是	2022.10.24	幼兒園忠和分班 04-26390634 04-26390615
龍井區	SB434-0012	山腳社區活動中心	臺中市龍井區山腳里龍山街58號	120.5493	24.21434	是	否	否	是	是	是	30	50	50	120		1~2	1	無	有	有	無	有	有	有	有	1	1	1	1	8	2	1	12	無	無		1	2		1	是	2022.11.24	否	107年11月7日 耐震詳評報告書	是	2022.10.24	幼兒園山腳分班 04-26356691
龍井區	SB434-0013	龍崗社區活動中心	臺中市龍井區龍崗里福恩街158號	120.5486	24.18948	是	否	否	是	是	是	30	50	50	120		1~2	1	無	有	有	無	有	有	有	有	1	1	1	1	8	2	2	14	無	無		1	2		1	是	2022.11.25	是	106年11月24日 成果報告書	是	2022.10.24	幼兒園龍崗分班 04-26354223 04-26354912
龍井區	SB434-0015	竹坑里活動中心	臺中市龍井區竹坑里竹師路一段164巷2號	120.5467	24.17988	是	否	否	是	是	是	30	50	50	120		2	1	無	無	無	無	無	無	無	有					5	3	1	4	無	無		1	2	1	1	是	112年5月30日消防安檢申報受理單	是	107年4月2日完成耐震初評	是	0112/7/8	代管單位：竹坑里辦公處 電話：0921045046
龍井區	SB434-0016	水裡港文化館	臺中市龍井區麗水里三港路水裡港巷16之2號	120.4984	24.20077	是	否	是	否	是	是	20	50	50	100		1~3	1	無	無	無	無	無	無	無	有					14	8	1	4	無	無		1	2		2	是	112年5月30日消防安檢申報受理單	是	107年4月2日完成耐震初評	是	0112/4/25	代管單位：福順宮 電話：04-26392852
龍井區	SB434-0017	龍井區公所禮堂	臺中市龍井區龍泉里沙田路四段247號	120.5456	24.19284	是	否	否	是	是	是	80	50	50	538		5	3	有	有	無	無	無	無	無	有	1	1	1	1	7	5	2	5	無	無		1	2	1	2	是	112年5月26日消防安檢申報受理單	否	111/9/13耐震初評	是	回覆請檢附最新資料	04-26352411
合計			1755																																										

填表說明：請依下列填表說明逐項查核填列。
1.本表人數、面積、數字、數量等欄位，請填阿拉伯數字，勿填單位。
2.確實按表格要求填寫，若無請填無，請勿空白。
3.男女比例：依據場所內部規劃配置可提供收容男性及女性比例。
4.室內收容面積：以「實際可收容」之面積填寫，樓梯、辦公室等空間之面積請予以扣除。
5.室外收容面積：以目前收容場所含可做為地震收容使用之室外空間，如學校操場、活動中心前後廣場等等。
6.所在樓層：請填收容處所內確實能容納收容之樓層。
7.沐浴設備數量(隔間數或組數)：統計實際衛浴間數或蓮蓬頭組數。
8.通過耐震力檢核:若以室內空間做為震災收容空間，須依實際耐震力檢核情形填寫；以戶外空間做為震災收容空間者，無須檢核，填寫方式如表格範例。
(依據「臺中市臨時避難收容處所設置作業要點」地震災害合適之臨時避難收容處所1.以戶外空間為原則2.以室內場所為避難收容處所，必須擇訂符合耐震力評估之公有建築物。)
**本表部分欄位與「衛生福利部重大災害民生物資及志工人力整合網絡平台管理系統」之災民收容所資料相同，請再次確認資料是否一致且正確。

填表人

※本區避難收容能量調查表，填報日期：112年 10 月 11 日